

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-124552

(43) Date of publication of application: 26.04.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/66 G01R 1/067 G01R 1/073 G01R 31/26 G01R 31/28

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant: SEIKO INSTRUMENTS

313772

INC


(22)Date of filing:

13.10.2000 (72)Inventor: UMETSU TATSUO

(54) PROBE CARD AND SEMICONDUCTOR-INSPECTING EQUIPMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide semiconductor-inspecting equipment where damage in the tip of a probe needle due to overcurrent is prevented.

SOLUTION: A probe 3, a fuse 2, and a relay 1 are provided on the surface of a probe card, and are connected in series. A measuring instrument 10 is connected to the relay 1. The relay 1 is turned off for allowing current to flow to the ground when the overcurrent is detected. In addition, when the relay is on, the fuse 2 is cut off, thus preventing the overcurrent.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-124552 (P2002-124552A)

(43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)


(51) Int.Cl. ⁷		徽 別記号	F I		テーマコード(参考)
H01L	21/66		H01L 21/66		B 2G003
G 0 1 R	1/067 1/0 73		G01R 1/067		D 2G011
			1/073		E 2G032
	31/26		31/26		J 4M106
	31/28		31/28		K
			審査請求 未請求	求 請求項の数7	OL (全 3 頁)
(21)出願番号	}	特願2000~313772(P2000~313772)	(71) 出顧人 00000	2325	
			セイン	コーインスツルメ	ンツ株式会社
(22)出顧日		平成12年10月13日(2000.10.13)	千葉り	具千葉市美浜区中	瀬1丁目8番地
			(72)発明者 梅津	達生	
			千葉り	千葉市美浜区中	瀬1丁目8番地 セ
			イコー	-インスツルメン	ツ株式会社内
			(74)代理人 10009	6378	
			弁理=	上 坂上 正明	
			Fターム(参考) 2	Q003 AA10 AG03	AH07
			2	Q011 AA02 AA12	AC11 AEO3
			2	CO32 AAOO AE13	AFO2 ALOO
			4	M106 AA01 AA02	BAO1 DD10 DD11
			1		

(54) 【発明の名称】 プロープカード及び半導体検査装置

(57)【要約】

【課題】 過電流によるプローブ針の先端の破損を防止した半導体検査装置の提供。

【解決手段】 プローブカード表面に配置されそれぞれ 直列に接続したプローブ針3とヒューズ2とリレー1と、 リレー1に測定器10を接続した。過電流検出時にリレー 1をOFFにしてアースに電流を流す。さらに、リレー 1がONの時は、ヒューズ2が切断され過電流を防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プローブ針と、前記プローブ針に電気的 に接続された過電流防止素子からなるプローブカード。

【請求項2】 前記過電流防止素子を前記プローブカード表面に有する請求項1記載のプローブカード。

【請求項3】 前記過電流防止素子がヒューズである請求項1記載のプローブカード。

【請求項4】 前記ヒューズの前記プローブ針を有する 端部と反対の端部接続されたリレーを有するプローブカ ード

【請求項5】 前記リレーを前記プローブカード表面に 有するプローブカード。

【請求項6】 プローブカード表面に配置されそれぞれ 電気的に接続されたプローブ針と過電流防止素子と、 前記過電流防止素子に接続された測定器とからなる半導 体検査装置。

【請求項7】 プローブカード表面に配置されそれぞれ 電気的に接続されたプローブ針と過電流防止素子とリレ ーと、

前記リレーに接続された測定器とからなる半導体検査装 20 置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はウエハー上半導体素 子を測定する検査に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体素子の検査において半導体素子に電流・電圧を印加、あるいは半導体素子から電流・電圧を受け取る場合、過剰な電流が流れても制御されていなかった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の手法では検査装置からプローブカードを介し、ウエハー上の半導体素子を測定していたが、検査装置から送られる電流、または半導体素子から送られる電流が、プローブ針の電流許容量を越えた場合、プローブ針の破壊や先端の焼失等の不具合が起き、また検査装置の破壊、寿命の短縮が起きることがあった。

【0004】また本来印可すべき電流を保持できない 為、半導体素子が誤動作、無動作等で正常な電気特性が 40 得ることができない。その結果誤った測定数値を認識す る要因となっている。

【0005】本発明の目的は、前述した問題点を解消させる事にある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題点を解消するために、プローブカード上に過電流防止素子を用いてプローブ針を保護することにより、正常な測定を行なうことができる。

[0007]

【発明実施の形態】本発明は、プローブ針に電気的に接続されたヒューズを有するプローブカードを用いた。さらに、プローブカード上にヒューズに接続されたリレー 20 を配置した。

【0008】また、本発明においては、上記のプローブ カードを測定器に接続し、半導体装置の電気特性の測定 を行う。

[0009]

【実施例】本発明の実施例を図1を参照しながら説明する

【0010】測定器10から被測定部4に与えられる電流はリレー1及びヒューズ2を介し印加される。ヒューズ2は付属または、パターンニングを行ないノイズによる負荷を減少させる。測定器から過電流を印加した場合、リレー1はoffされリレー1を介してアースへと電流は印加される。その為、プローブ針3には電流は流れず被測定部には電流は印加されない。またリレー1がonし測定部に過電流が流れた時、過電流はヒューズ2介すため測定部には電流は流れない。すなわち、一定以上の電流リレー1もしくはヒューズ2により過電流を半導体素子に印加する事ができなくなる。

[0011]

【発明の効果】本発明はプローブカード上にヒューズを 30 用いる事により、過電流を制御する事ができ、プローブ 針の保護、及び半導体素子の半破壊、誤動作、無動作、 誤った電気特性を防止が可能となり、正確な検査を行な う事ができる。

【0012】従って、製品の向上及び検査の効率化が行なわれる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す回路図である。

【符号の説明】

- 1 リレー
 - 2 ヒューズ
 - 3 プローブ針4 被測定部
 - 5 アース端子

